Solicitante: Alex Guedes dos Santos - Fiscal de Obras
Interessado: J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. (CNPJ: 08.710.270/0001-06)
Referência: Execução das obras e serviços relativos à construção de 01 (uma) UBS – UNIDADE BASICA DE SAÚDE, no Bairro Vila Recreio, Sede do Município de Jacaraci - BA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

MUNICÍPIO DE JACARACI/BA, pessoa jurídica de direito público devidamente inscrita no CNPJ: 13.677.109/0001-00, com sede à Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro - Tel: (77) 3466-2151 ou 3466-2341, vem por meio desta e,

Considerando os termos do Oficio oriundo do Departamento de Obras e Transportes informando que a empresa **J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. (CNPJ: 08.710.270/0001-06)** contratada através do processo licitatório **MODALIDADE "TOMADA DE PREÇOS" 003/2013 (Contrato nº 234/2013) segundo disposições do art. 6.°, inciso VIII, art. 22, inciso II, c/c o art. 45, parágrafo 1°, inciso I, e suas alterações posteriores, sob o regime de empreitada por preço global** para a **Execução das obras e serviços relativos à construção de 1 (uma) UBS – UNIDADE BASICA DE SAÚDE, no Bairro Vila Recreio, Sede do Município de Jacaraci - BA**, cuja obra encontra-se finalizada.

Considerando os termos da Cláusula Décima Quinta do contrato 234/2013 que estabelece à contratada será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI ou a terceiros. Item 15.1: correrão por conta da CONTRATADA às

despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI, para reparação desses danos ou prejuízos.

Após a entrega da obra, com apenas 06 meses de funcionamento da UBS, foram constatados os seguintes problemas:

- Pisos e revestimentos cerâmicos quebrados e soltando nos corredores de acesso e em algumas salas;
- Mesmo com a empresa fazendo os reparos em apenas algumas partes que estavam com o vícios, defeitos ou incorreções o mesmo continua ocorrendo em outros locais do edifício.

Conforme relatório fotográfico em anexo.

RESOLVE NOTIFICAR a empresa J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. (CNPJ: 08.710.270/0001-06), com sede na Rua Porto Seguro, 417, Bela Vista – Guanambi-BA, CEP: 46430-000, na pessoa do seu representante legal, sobre a responsabilidade da CONTRATADA em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados conforme previsto na Lei 8.666/93.

Fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento desta notificação dirigida a J & B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. (CNPJ: 08.710.270/0001-06), tendo em conta a possível aplicação de sanções administrativas, conforme disposições contidas na Seção IV, Capítulo III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e seus regulamentos, conforme o mesmo diploma legal e Cláusulas Dez e Quinze do Contrato.

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial do Município de Jacaraci no endereço eletrônico: www.jacaraci.ba.gov.br.

Jacaraci/BA, 30 de janeiro de 2020.

_____
Alex Guedes dos Santos
CAU/BR A61953-1
Responsável pela fiscalização de obras


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS COM VÍCIOS, DEFEITOS OU INCONFORMIDADES NA OBRA DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO VILA RECREIO, SEDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI-BA

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI-BA.
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO VILA RECREIO, SEDE DO MUNICÍPIO DE JACARACI-BA

INTERESSADO: J&B CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA. (CNPJ:08.710/0001-06).

REVESTIMENTO CERÂMICO:

Imagem 01



REVESTIMENTO CERÂMICO SE SOLTANDO DA PAREDE 30/01/2020

Imagem 02




REVESTIMENTO CERÂMICO SE SOLTANDO DA PAREDE 30/01/2020

Imagem 03



REVESTIMENTO CERÂMICO SE SOLTANDO DA PAREDE 30/01/2020

Imagem 04



REVESTIMENTO CERÂMICO SE SOLTANDO DA PAREDE 30/01/2020

PISO CERÂMICO:

Imagem 05



PISO CERÂMICO SE SOLTANDO DO CHÃO 30/01/2020

Imagem 06



PISO CERÂMICO SE SOLTANDO DO CHÃO 30/01/2020

Imagem 07



PISO CERÂMICO SE SOLTANDO DO CHÃO